

USB 2.0 デジタルハイビジョンテレビ アダプター

設置しよう

B-CAS



- B-CASカードを挿入 して下さい。
- ② USBケーブルをここに 接続します。まだ、PCを接続しないで 下さい。
- ③ 最後にアンテナ ケーブルを接続 して下さい。



注意: USBケーブルはシールドされた高品質のものを使用して下さい。 地上デジタルのFriioにはケーブルが付属しません。BS/110CSのFriioにはY-ケーブルが 付属します。ご使用の際には、このケーブルの後部が両方ともPCに接続されているか ご確認下さい。



④ 次のステップで ソフトウェアをインストールした後、 ドライバーをインストールします ので、フリーオをPCに接続して下さい。 BS/110CS Friioを使用する際には、 Y-ケーブルの後部が両方ともPCに 接続されているかご確認下さい。



注意:ソフトウェアがインストールされるまでUSBケーブルをPCに接続しないで下さい。



ステッフ 2 ソフトウェアをインストールしよう

「フリーオ」のドライバとインストールに関しては、オンラインでダウン ロードすることができます。次のサイトを開き、手順に従って下さい。 ログインはFriioを購入した時のメールアドレスになります、 パスワードは「frijo」です。⇒ http://www.frijo.com/download/



注意:コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外 のコーザー名では正常にインストールできません。 インストールする前にすべてのアンチウイルスソフトは無効にして下さい。 特に「ウイルスバスター」を無効にしなければなりません。 すべてのソフトウェアインストール完了するまでにUSBケーブルを接続しないで下さい。

- ソフトウェアをインストールするため、 「Friio Install」をダブルクリックして下さい。
- ② セットアップ画面が表示されます。引き続き 「次へ」をクリックして下さい。
- ③ インストールの途中に警告が表示されたら、 「続行」をクリックして下さい。
- ④ インストールが完了したら、「完了」をクリック して下さい。以上でソフトウェアのインストールが 完了です。
- ⑤ ソフトウェアインストール完了後、FriioのUSB ケーブルをPCに接続して下さい。Windows XPをお使い の場合は、次のページに続いて下さい。Vistaをお使い の場合は、Vista用のページに続いて下さい。Friioを 接続したら、自動的にドライバがインストールを 開始します。









次ページへつづく



ステッフ2 ドライバをインストールしよう

ドライバインストールを開始したら、下右の画面で「新しいハードウェアが 見つかりました」が表示されます。







① 新しいハードウェアのウィザード. 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、 「次へ」をクリックしてください。



②「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨) | を選択し、「次へ」をクリック してください。



THE PERSON NAMED IN THE PE

2

③「ハードウェア」の警告が表示されたら、 「続行」をクリックして下さい。



④ ドライバインストール後、

「完了」をクリックして下さい。他に 「新しいハードウェア(ry」表示され、自動的に インストールしますので、終わるまでお待ち下さい。







(7) 全てのハードウェアの認識を終了します。




Windows XPをお使いの場合

ステッフ2 ドライバをインストールしよう

初めて接続した場合、パソコン が自動的本製品の認識を開始 します。



①「ドライバソフトウェアを 検索してインストールします」 をクリックしてください。



②「ディスクはありません、 他の方法を試します」を クリックしてください。



③「コンピュータを参照して ドライバソフトウェアを検索 します」をクリックして ください。



ステッフ2 ドライバをインストールしよう

④ 「参照」をクリックし、 ドライバーファイルの 場所を選択して下さい。 「次へ」をクリックして ください。



⑤ [Windowsヤキュリティ」の 警告が表示されたら、「この ドライバソフトウェアをインス トールします! をクリック して下さい。




⑥ 「閉じる」をクリックし、 全てのハードウェアの認識を 終了します。XP設定の ステップ8~10までに 従ってください。



パソコンでテレビを楽しもう

① ソフトウェアを起動するには、 スタートメニューから「Frijo Viewer」を クリックして下さい。







画面の角をドラッグ しながらサイズ変更 することができます。

- ② チャンネル番号を入力し、「決定」ボタンをクリックして下さい。
- ③ 画面の角をドラッグしながらサイズ変更することができます。
- ④ ビデオ画面の場所をダブルクリックすると、フル画面が表示されます。
- ⑤ 「録画」ボタンをおすと、表示されている番組が録画されます。 録画を終了する場合は、「Rec」ボタンを再度クリックして下さい。
- ⑥ このプログラムを終了するには、Xボタンをクリックするか、ビデオ画面の場所を右クリックし、「終了」を選択して下さい。

ランプの表示について

Friioの下のLEDは環境によって色が変わります。 接続した時に紫色、動画録画中の時に赤色、動画再生中の時 緑色になります。B-CASカードを入れない状態で白色点滅に なります。

仕様

 準拠規格
 地上デジタルフリーオ
 BS/110CS フリーオ

 USB Specification Rev. 2. 0 USB2. 0ポート×1搭載

 アンテナ入力
 F型コネクタ

 受信チャンネル
 UHF: 13~62ch
 950MHz-2150MHz

 入力方式
 LSDB-T 13セグメント
 LSDB-S 8PSKTC/0PSK

入力方式 ISDB-T 13セグメント ISDB-S 8PSKTC/QPSK 録画形式 MPEG2-TS

動画ビットレート 14〜19メガビット 14〜52メガビット 電源 USBバスパワー DC5V

 最大消費電力
 2.1W
 2.5W

 外形寸法
 38 (W) ×170 (H) ×180 (D) mm

CPU Pentium4/Celeron2.0GHz以上

メモリ Windows Vista:1GB以上 Windows XP:512MB以上

対応OS Windows Vista(32bit)、Windows XP SP2以降

グラフィックカード ハードウェアオーバーレイ表示可能な

グラ フィックカード

保証

Friioは工場でテストされ、保証されている製品です。保証期間は購入後30日間となります。保証期間内には、場合により修理、返品、または返金をすることが可能です。Friioが返送され、こちらで点検した際に正常であった場合の返品料金は、定価より20%を引いた価格です。Friioを返送する際には、メールにてお知らせ下さい。こちらから返品許可番号をお知らせいたします。返品許可番号がない場合は、受け付けません。